


青銅製ねじ込み形Y形ストレーナーの部品交換される時の確認

この製品は生産時期（2017 年 4 月の前後）によって、2種類の製品があります。交換部品（ふた・ガスケット、スクリーン）はそれぞれ寸法が異なります。交換部品が必要な場合、既に配管されている種類を確認してからご発注ください。

また、部品交換される際は、必ず種類を確認してから作業の実施をお願いいたします。

異なる部品の取付けは、外部漏れ・ストレーナー機能損失・各部破損などの原因となります。

種類の確認方法については、下表をご覧ください。



	製品記号	見分けかたのポイント	交換部品
旧	B10Y B10Y N 10Y-CN 10Y-HN	斜めの鋳出 鋳出が無い 又は シールが張付けてある	B10Y 用 ・ふた ・ガスケット ・スクリーン をご用命ください。
新	B10Y T B10Y T N 10Y T-CN 10Y T-HN	10K-3/4 F Fの鋳出	B10Y T 用 ・ふた ・ガスケット ・スクリーン をご用命ください。

TM B10YT20170209